

Und plötzlich macht es „Knack“ - und der Seitenkoffer geht nicht mehr auf !

Im Top-Case-Koffer die Abdeckung an der Schloßseite abschrauben. (5 + Schrauben M5)




CD-Wechsler-Deckel
im Top-Case

Diesen Blick hast Du, wenn Du hinter dem Motorrad stehst und in den Koffer schaut.

Gebrochen war das kleine grüne
Teil = „SNAP“ an der „Zugstange“

Teile-Nr. **81385-MCA-003**
Einzelpreis 3,59 € + MWSt.
Es sind Total 5 Stück vorhanden.



Zugstange

SNAP

Ausbau und Einbau erfolgt zwar etwas fummelig aber doch recht einfach. Hier war der untere SNAP gebrochen und die Zugstange muß dann auch oben an den Seilzughebeln ausgebaut werden. Hierbei bricht auch meist dieser SNAP. So braucht man zwei SNAP für eine Reparatur.
Einbau: Erst unten den SNAP mit Zugstange einbauen, dann oben am Seilzughebel.